



- 9 ΙΟΥΝ. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 23.5.2011
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./1190**

**Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.379**

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**
**ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αλέξη Τσίπρα
2. Βουλευτή κ. Θεόδωρο Δρίτσα
3. Βουλευτή κ. Δημήτρη Παπαδημούλη
4. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης**

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 14888/13.4.2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 14888/13.4.2011 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Αλέξη Τσίπρα, Θεόδωρου Δρίτσα και Δημήτρη Παπαδημούλη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Φρούριο του Σιγρίου στο χωριό Σίγρι, στη δυτική άκρη της νήσου Λέσβου, είναι κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Β.Δ. 30-9-1938, ΦΕΚ 373/Α/14.10.1938) με ζώνη προστασίας, ακτίνας 300 (αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ39/ΚΗΡ/45787/1424/27.9.2000, ΦΕΚ 1307/Β/30-10-2000). Χτίστηκε στα 1757 —μετά την εγκατάλειψη από τους Τούρκους του Κάστρου της Καλλονής— από τον αρχιναύαρχο του οθωμανικού στόλου Σουλεϊμάν πασά, προκειμένου να προστατευθεί η περιοχή από την πειρατεία.

Σήμερα το Φρούριο αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στατικής επάρκειας για τα οποία είναι αναγκαία η λήψη στερεωτικών μέτρων, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επισκεπτών. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην κεντρική είσοδό του, πάνω από το υπέρθυρο της οξυκόρυφης τοξοειδούς θύρας, στο χαμηλότερο επίπεδο έδρασής του, καθώς και στα επιθαλάσσια τείχη του.

Για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υφίσταται εγκεκριμένη από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων τεχνική περιγραφή

✓ ↘

(αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/79209/2057/19.8.2010 Απόφαση), η οποία προτείνει επείγοντα μέτρα εξασφάλισης των επικίνδυνων τμημάτων του Κάστρου σε 3 φάσεις (π.χ. συμπλήρωση λιθοδομής, στερεώσεις, μικροσυμπληρώσεις κ.ά.), προκειμένου να αρθεί η ετοιμορροπία και να αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά του, καθώς και να αποτραπεί κίνδυνος για τους διερχομένους. Ωστόσο, για τη συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου, απαιτείται η εκπόνηση πλήρους αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης.

Ήδη έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΟΤ πίστωση 15.000 Ευρώ από το ΠΔΕ, προκειμένου η 14^η ΕΒΑ σε συνεργασία με την ΔΑΒΜΜ να εκπονήσουν τις αναγκαίες εργασίες στερέωσης, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω φθορά του μνημείου και να διασφαλισθεί η είσοδος των επισκεπτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠ.ΠΟ.Τ.
3. ΔΒΜΑ
4. ΔΑΒΜΜ
5. 14^η ΕΒΑ
6. ΕΥΠΟΤ

